

Prehľad o výške kompenzačných platieb za rok 2021

Druh nedodržaného štandardu kvality			Suma v €
§	písm.	Stručný popis štandardu kvality	
§ 2 ods. 1	a)	Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste	0,-
	b)	Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie	0,-
	c)	Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy	0,-
	d)	Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu	0,-
	e)	Dodržanie teploty úžitkovej vody	0,-
§ 3	a)	Oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla	0,-
	b)	Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla	0,-
	c)	Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla	0,-
	d)	Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo	0,-
	e)	Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie	0,-
	f)	Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi	0,-
	g)	Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo	0,-
	h)	Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla	0,-
SPOLU:			0,-

13.2.2022

.....

Dátum

.....

Odtlačok pečiatky a
podpis štatutárneho zástupcu


STING - ENERGO s.r.o.
 29. augusta 29
 974 00 Banská Bystrica
 IČO: 36619060 IČDPH: SK2021735067
 OR-OS B.B. Sro 8456/S